


对雁小学校通学路对策箇所図



対雁小学校通学路対策内容



【交通1】 市道元野幌333号道路(元江別中央通) 新栄台45番地先付近(新栄通との交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 交差点の1箇所には横断歩道が設置されていない。
- ・ 大きな水たまりができる箇所がある。

【対策内容】

- ・ 地域の見守り活動継続。(学校)
- ・ 生徒への交通安全指導継続。(学校)
- ・ 横断歩道設置を公安委員会に継続要望。(江別市)
- ・ 雨天時に水たまりの状況を確認し、舗装補修を実施予定。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、R1、R3、R5



【交通2】 市道元野幌333号道路(元江別中央通) 新栄台80番地先付近(6丁目通との交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

交差点の1箇所には横断歩道(手押し信号機付き)が設置されていない。停止線が一時停止標識の位置よりだいぶ交差点寄りにあるため、車はスピードが速いまま交差点に進入してくる。

【対策内容】

- ・ 地域の見守り活動継続。(学校)
- ・ 生徒への交通安全指導継続。(学校)
- ・ 横断歩道設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、R1、R3、R5

対雁小学校通学路対策内容



【交通3】 市道元江別139号道路(元江別中央通) 見晴台12番地先付近(見晴台公園通との交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

交差点の1箇所には横断歩道が設置されていない。夏は問題ないが、冬期間の片側除雪に伴い、通行できなくなる通学路がある。

【対策内容】

- ・冬期間の通学路変更を検討。(学校)
- ・横断歩道設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、R1、R3、R5



【交通4】 見晴台公園通りと見晴台49番地、50番地の間の交差点 (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

歩道などの整備が必要。夏は問題ないが、冬期間の片側除雪に伴い通行できなくなる通学路がある。

【対策内容】

冬期間の通学路を変更。(学校)

【点検年度】

R1、R3、R5

【点検終了の理由 (R5)】

冬期間の通学路を変更したため、合同点検箇所としては終了する。

対雁小学校通学路対策内容



【交通5】 新栄台21, 22と新栄台43, 30の間の道路（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

夏は問題ないが、冬期間の片側除雪に伴い、通行できなくなる通学路がある。

【対策内容】

- ・ 冬期間の通学路を変更。（学校）

【点検年度】

R6

【点検終了の理由（R6）】

冬期間の通学路を変更したため、合同点検箇所としては終了する。



【交通6】 兵村6丁目通り新栄台1付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

夏は問題ないが、冬期間の片側除雪に伴い、通行できなくなる通学路がある。

【対策内容】

- 冬期間の通学路を変更。（学校）

【点検年度】

R6

【点検終了の理由（R6）】

冬期間の通学路を変更したため、合同点検箇所としては終了する。