


# 豊幌小学校通学路対策箇所図



# 豊幌小学校通学路対策内容



【交通1】 市道豊幌7号道路 豊幌美咲町28番地先(豊幌18号道路との交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

横断箇所交通量が多い。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続(学校)
- ・地域の見守り継続(学校)
- ・横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

H26、R1、R3、R5



【交通2】 市道豊幌3号道路 豊幌美咲町23番地先付近

【通学路の状況・危険の内容】

交通量が多く、通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続(学校)
- ・地域の見守り継続(学校)
- ・横断歩道設置を公安委員会に継続要望。(江別市)
- ・現地調査済み。(警察署)

【点検年度】

H26、R1、R3、R5

# 豊幌小学校通学路対策内容



【交通3：点検終了】市道西3号道路 南4号線道路交差点付近

【通学路の状況・危険の内容】

通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続(学校)
- ・注意喚起看板を設置済み。(R1年度)。(江別市)

【点検年度】

H29、R1、R3、R5

【点検終了理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【防犯1：点検終了】はみんぐ公園周辺

【通学路の状況・危険の内容】

車を止め、不審な行動をする者が目撃された。

【対策内容】

- ・生徒への防犯市道継続。(学校)
- ・パトロールの継続。(警察署)

【点検年度】

R1、R3、R5

【点検終了理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされたほか、不審者発生から3年以上が経過し、その間不審者情報がないため。

# 豊幌小学校通学路対策内容



## 【防犯2：点検終了】かわせみ公園周辺

### 【通学路の状況・危険の内容】

車を止め、不審な行動をする者が目撃された。

### 【対策内容】

生徒への防犯指導継続。(学校)


パトロール継続。(警察署)

### 【点検年度】

R1、R3、R5

### 【点検終了理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされたほか、不審者発生から3年以上が経過し、その間不審者情報がないため。



## 【防犯3：点検終了】豊幌小学校グラウンド・バックネット横駐車場

### 【通学路の状況・危険の内容】

・ゴミなどの不法投棄が多く防犯上治安の悪化が懸念される。

・バックネットの破損(警察署へ被害届提出済み)。

### 【対策内容】

・職員による校区内巡視。(学校)

・パトロールの強化。(警察署)

### 【点検年度】

R1、R3

### 【点検終了理由 (R4)】

不法投棄注意を促す看板を2か所設置済みであり、他関係機関によるこれ以上の措置が不可であるため