


江別第二小学校通学路対策箇所図



- : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所 (交通安全)
- : 要対策箇所 (防犯)

江別第二小学校通学路対策内容



【交通1】市道元野幌84号道路 野幌代々木町39番地先付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 通行する車が多く、通行車両の速度も速い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。（学校）
- ・ パトロールの継続。（警察署）
- ・ 警ら活動による速度抑制。（警察署）

【点検年度】

- ・ H26、H27、H29、R2、R3、R6

【点検終了理由（R6）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通2】道道江別恵庭線(8丁目通り) 小学校校門前（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 交通量が多く、街路樹や雪山(冬期間)で見通しが悪い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。（学校）
- ・ 定期的な街路樹の剪定、適切な除排雪の計画。（道道管理者）
- ・ 低学年児童の視界不良となる生垣の剪定実施済み（R3年度）。（江別市）

【点検年度】

- ・ H26、H27、H29、R2、R3

【点検終了理由（R4）】

適宜、街路樹の剪定、除排雪を行う以外の方法がなく、他関係機関による今以上の措置が不可であるため合同点検箇所としては終了とする。

江別第二小学校通学路対策内容



【交通3】市道兵村9丁目通り 野幌松並町18番地先(野幌10号道路との交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- 事故があったところで、信号機がない割に通行量が多い。
- 冬期、札幌側が除雪されない

【対策内容】

- パトロールの継続。(警察)
- 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。(学校)
- 道路幅員の制限から片側のみの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続。(江別市)
- 注意喚起看板を設置済み(H30年度)。(江別市)
- 横断歩道の設置を公安委員会に要望。(江別市)

【点検年度】

- H28、H28冬期、H29、R2、R3、R6



【交通4】道道江別恵庭線（8丁目通り）グラウンド側駐車場出入口（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 街路樹により視界が悪い。
- 児童が運転する自転車と出入りする自動車との接触事故が起きている。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。(学校)

【点検年度】

- R6

【点検終了理由(R6)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

江別第二小学校通学路対策内容



【交通5】江別市立江別第二小学校校舎前（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 関係者以外にも抜け道として利用している車が多い。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。（学校）
- 部外車両進入禁止看板を設置済み（R6年度）。（江別市）

【点検年度】

- R6

【点検終了理由（R6）】

関係機関による情報共有がなされ、できる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。