


野幌小学校通学路対策箇所図



野幌小学校通学路対策内容



【交通1】市道東野幌開拓道路 東野幌435番地先

【通学路の状況・危険の内容】

- 通行する車が多く、通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- 日常的な安全指導の継続。(学校)
- 一時停止線復元済み(H29年度)。(警察署)
- 交通量調査の継続。(警察署)
- 植樹帯の木を伐採し、視距確保(H29年度)。(道道管理者)
- 横断歩道、押しボタン式信号機の設置を公安委員会へ継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H26、H29、R2、R3、R5、R6



【交通2】市道下の月道路 東野幌463番地先

【通学路の状況・危険の内容】

- 通行する車が多く、通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- 教員による誘導。(学校)
- 一時停止線を復元済み(H29年度)。(警察署)
- 信号機信号停止時間延長済み(R3年度)。(警察署)
- 車両の速度抑制を図る路面表示を設置(H29年度)。(道道管理者)
- 注意喚起のため赤色回転灯を設置(R2年度)。(江別市)
- 注意喚起看板を設置済み(R6)。(江別市)
- 押しボタン式から車両感应式信号機への変更を公安委員会へ継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H26、H29、R2、R3、R5、R6

野幌小学校通学路対策内容



【交通3】 道道江別恵庭線 東野幌463番地先（交通4と統合）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 通行車両の速度が速いため道路の横断が危険である。

【対策内容】

- ・ 教員による誘導。（学校）
- ・ 車両の速度抑制を図る路面表示を設置済み（H29年度）。（道道管理者）
- ・ 注意喚起のため赤色回転灯を設置（R2年度）。（江別市）

【点検年度】

- ・ H28冬期、H29、R2、R3



【交通4】 道道江別恵庭線 東野幌550番地先

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 道路横断するのに信号機の設置がなく、通行車両の速度も速いことから危険である。

【対策内容】

- ・ 日常的な安全指導の継続。（学校）
- ・ 車輛の速度抑制を図る路面表示を設置済み（H29、30年度）。（道道管理者）
- ・ 交通量調査の継続。（警察署）
- ・ 横断歩道、押しボタン式信号機の設置を公安委員会へ継続要望。（江別市）

【点検年度】

- ・ H29、R2、R3、R5、R6

野幌小学校通学路対策内容



【交通5】野幌小学校前（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 冬期間、学校駐車場出入口付近の道路沿いに、巨大な雪山ができて視界を遮るため、スクールタクシー、保護者の送迎車が、道路に出る際に危険である。

【対策内容】

- 校長が中心となって雪山を削っているが、限界があり、歩道等は校地ではないため、当該部分について適切な除排雪を継続して依頼していく。（学校）
- 適切な道路の除排雪計画実施。（道道管理者）

【点検年度】

- R4

【点検終了理由（R4）】

道道管理者による除排雪以外に関係機関でこれ以上にとれる措置が無い場合合同点検箇所としては終了とする。