


# 東野幌小学校通学路対策箇所図



# 東野幌小学校通学路対策内容



## 【交通1】 道道札幌北広島環状線(中原通) 東野幌町27番地先

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 横断歩道に歩行者用信号機が設置されていない。

### 【対策内容】

- 本校ふくろうの会、自治会、地域ボランティアによる見守り活動。(学校)
- 地域保全に関する代表者会議やコミュニティ・スクール運営委員会により状況や課題、改善点等を確認。(学校)
- 現場調査の継続(警察署)
- ストップマーク設置、貼替済み(R2年度)。(江別市)
- 押しボタン式信号機の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

- H29、R2、R3、R6



## 【交通2】 市道北炭2号道路 野幌東町19番地先(紺野内科前、北炭1号道路との交差点)

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 横断箇所に横断歩道が設置されていない。

### 【対策内容】

- 本校ふくろうの会、自治会、地域ボランティアによる見守り活動。(学校)
- 地域保全に関する代表者会議やコミュニティ・スクール運営委員会により状況や課題、改善点等を確認。(学校)
- 交通量調査の継続(警察署)
- 横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

- H26、H28冬期、H29、R2、R3、R6

# 東野幌小学校通学路対策内容



## 【交通3】 道道札幌北広島環状線(中原通) 東野幌町40番地先

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 横断歩道に歩行者用信号機が設置されていない。

### 【対策内容】

- 本校ふくろうの会、自治会、地域ボランティアによる見守り活動。(学校)
- 地域保全に関する代表者会議やコミュニティ・スクール運営委員会により状況や課題、改善点等を確認。(学校)
- 現場調査の継続。(警察署)
- 押しボタン式信号機、横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

- H26、H28冬期、H29、R2、R3、R6



## 【交通4】 市道北炭2号道路 野幌東町41番地先

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 横断箇所に横断歩道が設置されていない。

### 【対策内容】

- 本校ふくろうの会、自治会、地域ボランティアによる見守り活動。(学校)
- 地域保全に関する代表者会議やコミュニティ・スクール運営委員会により状況や課題、改善点等を確認。(学校)
- 交通量調査の継続。(警察署)
- 横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

- H26、H29、R2、R3、R6

# 東野幌小学校通学路対策内容



## 【交通5】 道道札幌北広島環状線(中原通) 東野幌町47番地あかしや保育園前

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 横断箇所の交通量が増多い。
- 横断歩道、信号機が一方向しかない。

### 【対策内容】

- 本校ふくろうの会、自治会、地域ボランティアによる見守り活動。(学校)
- 地域保全に関する代表者会議やコミュニティ・スクール運営委員会により状況や課題、改善点等を確認。(学校)
- 信号機設置に向けて上申中。(警察署)
- 注意喚起看板を設置済み(H28年度)。(江別市)
- ストップマーク設置、貼替済み(R5年度)。(江別市)
- 信号機、横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

- H27北海道実践的安全教育モデル構築事業、H29、R2、R3、R6



## 【交通6】 道道札幌北広島環状線(南大通) あさひが丘17番地先

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 横断歩道に歩行者用信号機が設置されていない。

### 【対策内容】

- 本校ふくろうの会、自治会、地域ボランティアによる見守り活動。(学校)
- 地域保全に関する代表者会議やコミュニティ・スクール運営委員会により状況や課題、改善点等を確認。(学校)
- 現場調査の継続。(警察署)
- 注意喚起看板を設置済み(H28年度)。(江別市)
- 信号機、横断歩道の増設を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

- H26、H27北海道実践的安全教育モデル構築事業、H29、R2、R3、R6

# 東野幌小学校通学路対策内容



## 【交通7】 道道札幌北広島環状線(南大通) あさひが丘7番地先 (点検終了)

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 交通量が多く、店舗駐車場へ出入りをする車両が多い。
- 冬期間は交差点角の堆雪により、車両から歩行者が気づきづらい。

### 【対策内容】

- 本校ふくろうの会、自治会、地域ボランティアによる見守り活動。(学校)
- 地域保全に関する代表者会議やコミュニティ・スクール運営委員会により状況や課題、改善点等を確認。(学校)
- 店舗事業者で排雪が行われることは確認済み。危険な状況あれば、都度指導していく。(江別市)

### 【点検年度】

- H27北海道実践的安全教育モデル構築事業、H28冬期(南大通り)、H29、R1、R2、R3、R6

### 【点検終了理由 (R6)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



## 【交通8】 野幌駅前南口の新しくできた道路 (野幌駅南通)

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 横断する場所に横断歩道や歩行者用信号機の設置がない。

### 【対策内容】

- 本校ふくろうの会、自治会、地域ボランティアによる見守り活動。(学校)
- 地域保全に関する代表者会議やコミュニティ・スクール運営委員会により状況や課題、改善点等を確認。(学校)
- 現場調査の継続。(警察署)
- 信号機、横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

- R2、R3、R6

# 東野幌小学校通学路対策内容



【交通9】 東野幌町42番地 道道札幌北広島線(南大通)から東野幌簡易郵便局方面 (点検終了)

## 【通学路の状況・危険の内容】

- 次年度から通学路に指定する予定であるが、生活道路の道幅が狭く通行しにくいいため、通学路としてはふさわしくないと考える。

## 【対策内容】

- 本校ふくろうの会、自治会、地域ボランティアによる見守り活動。(学校)
- 地域保全に関する代表者会議やコミュニティ・スクール運営委員会により状況や課題、改善点等を確認。(学校)

## 【点検年度】

- R3

## 【点検終了理由 (R5)】

通学路にするか検討している箇所だったが、別の場所を通学路とし、当該箇所を利用しないため終了とする。