


野幌若葉小学校通学路対策箇所図



野幌若葉小学校通学路対策内容



【交通1】市道野幌若葉町48号道路 野幌若葉町5番地先付近(学校前の市道) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- 冬期間は、雪山により車両がすれ違えないほど狭くなる。
- これまで空き地で雪を積んでいたところに住宅が建ったため、さらに雪山が高くなり設置しているミラーも埋まっている。

【対策内容】

- 児童への指導、立哨指導。地域やP T Aによる見守り活動。学校だよりや安全マップ等による啓発。教職員による校区巡視。(学校)
- 区画線を復旧(H26年度)。(江別市)
- 冬期間に現地状況を確認し必要に応じて道幅確保の対策を実施する。(江別市)

【点検年度】

- H26、H27、H28冬期、H29、R2、R3

【点検終了理由(R4)】

適宜、除排雪がなされており、他関係機関で現状以上の措置を実施することが不可であるため



【交通2】市道野幌若葉町25号道路 野幌若葉町33番地先付近

【通学路の状況・危険の内容】

- 横断箇所を通行する車が多く、通行車両の速度も速い。

【対策内容】

- 児童への指導、立哨指導。(学校)
- 地域やP T Aによる見守り活動。(学校)
- 学校だよりや安全マップ等による啓発。(学校)
- 教職員による校区巡視。(学校)
- 警ら活動による速度抑制。(警察署)
- 信号機の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H26、H27、H29、R2、R3、R6

野幌若葉小学校通学路対策内容



【交通3】市道伊達屋敷道路 野幌若葉町59番地先付近

【通学路の状況・危険の内容】

- 横断箇所を通行する車が多く、通行車両の速度も速い。
- 坂道のため、見通しが悪い。

【対策内容】

- 児童への指導、立哨指導。(学校)
- 地域やPTAによる見守り活動。(学校)
- 学校だよりや安全マップ等による啓発。(学校)
- 教職員による校区巡視。(学校)
- 警ら活動による速度抑制。(警察署)
- 注意喚起看板を設置(H29年度)。(江別市)
- 押しボタン式信号機の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H26、H27、H29、R2、R3、R6



【交通4】市道野幌若葉町6号道路 野幌若葉町16番地先付近

【通学路の状況・危険の内容】

- 横断歩道が無い。
- 通行する車の速度が速くい。
- 冬期間は片側除雪のため歩道が狭い。

【対策内容】

- 児童への指導、立哨指導。(学校)
- 地域やPTAによる見守り活動。(学校)
- 学校だよりや安全マップ等による啓発。(学校)
- 教職員による校区巡視。(学校)
- 道路幅員の制限から片側のみの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続する。(江別市)
- 警ら活動による速度抑制。(警察署)
- 横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H26、H27、H29、R2、R3、R6

野幌若葉小学校通学路対策内容



【交通5】旧市道東野幌本町39号道路(野幌駅南通) 東野幌本町11番地先付近

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 横断箇所を通行する車が多い。
- ・ 横断歩道、信号機が一方向にしかない。

【対策内容】

- ・ 児童への指導、立哨指導。(学校)
- ・ 地域やPTAによる見守り活動。(学校)
- ・ 学校だよりや安全マップ等による啓発。(学校)
- ・ 教職員による校区巡視。(学校)
- ・ 令和元年度10月15日より通学路を変更。冬期間は特に地域との情報共有の機会をもつ。(学校)
- ・ 横断歩道の設置を公安委員会へ継続要望。(江別市)

【点検年度】

- ・ H26、H27、H28、H29、R1、R2、R3、R6



【交通6】市道野幌若葉町12～14号道路 野幌若葉町10番地～伊達屋敷通り

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 道幅が狭く、歩道がない。冬期間は積雪により通行スペースがない。
- ・ 交差点付近は除雪による雪山により見通しが悪い。
- ・ 伊達屋敷通りの横断歩道に歩行者用信号機を要望。

【対策内容】

- ・ 児童への指導、立哨指導。(学校)
- ・ 地域やPTAによる見守り活動。(学校)
- ・ 学校だよりや安全マップ等による啓発。(学校)
- ・ 教職員による校区巡視。(学校)
- ・ 区画線を復旧済み(H27年度)。(江別市)
- ・ 冬期間に現地状況を確認し必要に応じて道幅確保の対策を実施する。(江別市)
- ・ 伊達屋敷通りとの交差点に押しボタン式信号機を公安委員会へ設置要望。(江別市)

【点検年度】

- ・ H27、H28冬期、H29、R2、R3、R6

野幌若葉小学校通学路対策内容



【交通7】 道道白樺通 野幌若葉町21番地先付近(信号機) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 冬期間は除雪による雪山のため、見通しが悪い。

【対策内容】

- ・ 児童への指導、立哨指導。(学校)
- ・ 地域やPTAによる見守り活動。(学校)
- ・ 学校だよりや安全マップ等による啓発。(学校)
- ・ 教職員による校区巡視。(学校)
- ・ 適切な除排雪の計画。(道道管理者)

【点検年度】

- ・ H28冬期、H29、R2、R3

【点検終了理由(R4)】

道道管理者による除排雪以外に関係機関でこれ以上にとれる措置が無いため



【交通8】 市道野幌若葉町7号道路 (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 冬に住宅の屋根から落雪があり、横断歩道付近で待つことが危険。
- ・ その場所に雪山もでき、冬期間は横断歩道が利用できない。

【対策内容】

- ・ 児童への指導、立哨指導。(学校)
- ・ 地域やPTAによる見守り活動。(学校)
- ・ 学校だよりや安全マップ等による啓発。(学校)
- ・ 教職員による校区巡視。(学校)
- ・ 冬期間に現地状況を確認し、必要に応じて指導する。(江別市)

【点検年度】

R3、R6

【点検終了理由(R6)】

関係機関による情報共有がなされ、できる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

野幌若葉小学校通学路対策内容



【交通9】市道西野幌83号道路 南大通りとの交差点

【通学路の状況・危険の内容】

- 道幅は広いが、横断歩道がない。

【対策内容】

- 児童への指導、立哨指導。（学校）
- 地域やPTAによる見守り活動。（学校）
- 学校だよりや安全マップ等による啓発。（学校）
- 教職員による校区巡視。（学校）
- 現場調査の継続。（警察署）
- 横断歩道の設置を公安委員会へ要望。（江別市）

【点検年度】

- R3、R6



【防犯1】1アイシティ若葉台前道路付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 道幅が狭く、不審な車両の通行がある。

【対策内容】

- 学校だよりや安全マップ等による啓発。（学校）
- 児童、家庭への注意喚起と情報があつた場合は職員巡回。（学校）
- パトロールの強化。（警察署）

【点検年度】

- R1、R2、R3、R6

【点検終了理由（R6）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

野幌若葉小学校通学路対策内容



【防犯2】1～3号わかば各橋付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 人や車の通りが少ない。
- 高速道路の高架橋となる各わかば橋の防護壁に落書きがあるなど治安に不安がある。

【対策内容】

- 学校だよりや安全マップ等による啓発。（学校）
- 児童、家庭への注意喚起と情報があつた場合は職員巡回。（学校）
- パトロールの強化。（警察署）

【点検年度】

- R1、R2、R3、R6

【点検終了理由（R6）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【防犯3】緑ヶ丘あかげら公園付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 過去に不審者情報があつた。

【対策内容】

- 学校だよりや安全マップ等による啓発。（学校）
- 児童、家庭への注意喚起と情報があつた場合は職員巡回。（学校）
- パトロールの強化。（警察署）

【点検年度】

- R1、R2、R3、R6

【点検終了理由（R6）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。